
Seznam rizik - identifikace možných nebezpečí:

(Jedná se o rizika Pivovaru Velké Popovice při zásobování, výrobě, manipulaci skladováním a ostatní veškerou činností prováděnou pivovarem Velké Popovice)

Identifikace nebezpečí:

kontakt vozidla a manipulačního vozíku s osobou

Bezpečnostní opatření:

při pohybu a práci na komunikacích zvýšená pozornost, používat určené komunikace, používat reflexní vestu v prostorách distribuce

Poznámka:

Identifikace nebezpečí:

uklouznutí, zakopnutí, pád

Bezpečnostní opatření:

zvýšená opatrnost při pohybu na mokrém a kluzkém povrchu, nakloněných rovinách, schodech, zvýšená pozornost na nerovnosti pochůzné plochy, neustále sledovat prostor došlapu, poklopy kanálů a šachet včetně prohlubní a nezakrytých otvorů, nemít ruce v kapsách

Poznámka:

Identifikace nebezpečí:

pád z výšky, do hloubky

Bezpečnostní opatření:

při této práci zvýšená opatrnost, používání prvků kolektivní a individuální ochrany, pohyb pouze na určených místech, dodržovat vyhl. 324/90 Sb.,

Poznámka:

Identifikace nebezpečí:

pád materiálu

Bezpečnostní opatření:

zvýšená pozornost při manipulaci s materiálem ve výškách, při vertikální dopravě materiálu, zajištění prostoru v místě možného dopadu uvolněného materiálu, zvýšená pozornost a dodržení bezpečné vzdálenosti při chůzi kolem stohů s obaly, blíže než 1,5 m je nutná helma, nevstupovat do pracovního prostoru manipulačního vozíku, zvýšená pozornost při pohybu kolem vozidel s nákladem a otevřenými bočnicemi

Poznámka:

Identifikace nebezpečí:

úraz způsobený nárazem, dotykem, kontaktem s technologií

Bezpečnostní opatření:

pohyb pouze v určených prostorách, zákaz volných oděvů a ozdob, zákaz nepovolené manipulace s

technologemi, používat OOPP, zvýšená pozornost,

Poznámka:

Identifikace nebezpečí:

zasažení elektrickým proudem

Bezpečnostní opatření:

zvýšená pozornost, práce a pohyb pouze v určených prostorách, zákaz nepovolené manipulace s elektrozařízením, pozor při práci s elektrospotřebiči v mokrém prostředí, práci s elektrozařízením pod napětím mohou provádět pouze odborně způsobilí zaměstnanci

Poznámka:

Identifikace nebezpečí:

pořezání, poškrábání, naražení, zhmoždění

Bezpečnostní opatření:

pohyb a práce pouze v určených prostorách, zákaz nepovolené manipulace s technologiemi, zvýšená pozornost při pohybu a práci v určených prostorách, používání OOPP,

Poznámka:

Identifikace nebezpečí:

tlaková vlna, výbuch

Bezpečnostní opatření:

neprovádět nepovolenou manipulaci s technologiemi, tlakovými nádobami, s otevřeným ohněm manipulovat pouze na základě písemného povolení, zvýšená pozornost při práci v místě s možností výskytu výbušných a hořlavých plynů a prachů, detekce, odvětrání,

Poznámka:

Identifikace nebezpečí:

intoxikace

Bezpečnostní opatření:

v prostorech s možností výskytu toxických plynů (čpavek, CO, sirovodík, bioplyn) dbát na detekci, odvětrání popř. použití OOPP pro ochranu dýchacích cest, očí a pokožky

Poznámka:

Identifikace nebezpečí:

opaření, popálení, podchlazení

Bezpečnostní opatření:

zákaz nepovolených zásahů do technologií, nepovolené manipulace s uzavíracími armaturami, zvýšená pozornost při práci a pohybu v prostorech s potrubními rozvody páry, používat OOPP,

Poznámka:

Identifikace nebezpečí:

poleptání

Bezpečnostní opatření:

zvýšená pozornost při práci v prostoru s možným výskytem žíravých chemikálií, nepovoleně neotvírat uzavírací armatury a nezasahovat nepovoleně do technologií, používat OOPP,

Poznámka:

Identifikace nebezpečí:

zvýšená hlučnost

Bezpečnostní opatření:

při nařízeném pohybu a práci v prostorech se zvýšenou hlučností používat OOPP na ochranu sluchu, pracovat a pohybovat se pouze v určených prostorách,

Poznámka:

Identifikace nebezpečí:

působení nebezpečných chemických látek

Bezpečnostní opatření:

seznámení s havarijními plány a postupy činností zaměstnanců v případě havarijního úniku čpavku a chemických látek, pracovat a pohybovat se pouze v určených prostorech, nepovoleně nemanipulovat s chemickými látkami, nepovoleně nemanipulovat s uzavíracími armaturami, používat OOPP,

Poznámka:

Identifikace nebezpečí:

udušení

Bezpečnostní opatření:

**zvýšená pozornost při práci v prostoru s možným výskytem CO₂,
dbát na detekci, odvětrání prostorů, v případě signalizace čidel CO₂
opustit prostor**

Poznámka:

Identifikace nebezpečí:

zvýšená prašnost

Bezpečnostní opatření:

**pracovat a pohybovat se pouze v určených prostorách,
používat OOPP na ochranu dýchacích cest**

Poznámka:

Identifikace nebezpečí:

zasypání, zavalení

Bezpečnostní opatření:

**pracovat a pohybovat se pouze v určených prostorách, neotvírat
a nenahlížet do zásobníků se sypkými hmotami (slad), v případě vichřice se nepohybovat
v prostoru venkovních skladů obalů**

Poznámka:

Identifikace nebezpečí:

nebezpečí požáru a výbuchu plynu, prachu,

Bezpečnostní opatření:

**při požárně nebezpečných pracích (práce s otevřeným ohněm) v prostorech se zvýšeným
požárním nebezpečím dodržet ustanovení vyhlášky 87/2000 Sb., práce provádět pouze na
základě povolení a dodržovat zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm, kouření pouze
na vyhrazených místech, zvýšená pozornost především v prostoru sil a zásobníků PB**

Identifikace nebezpečí:

nebezpečí požáru hořlavých tuhých a kapalných látek

Bezpečnostní opatření:

**na pracovištích s výskytem hořlavých látek zvýšená pozornost,
udržovat pořádek, v případě manipulace s otevřeným ohněm tuto
provádět pouze na základě povolení, hořlavé odpady ukládat
na určená místa,**

Identifikace nebezpečí:

pracovní úraz

Bezpečnostní opatření:

**je nutné jakýkoliv i drobný úraz napsat do knihy úrazů. Na pozdější zhoršení původně
nepatrného úrazu nemůže zaměstnavatel brát ohled, pokud nebyl zapsán v době vzniku a
nemůže ho uznat jako pracovní**

Identifikace nebezpečí:

úraz způsobený pracovní činností jiného zhotovitele

Bezpečnostní opatření:

**při souběžné práci s jiným zhotovitelem na pracovištích objednatele zvýšená pozornost,
vzájemné informování o rizicích pracovní činnosti,**

Identifikace nebezpečí:

Kategorizace prací

Bezpečnostní opatření:

seznámení pracovníka se zařazením konkrétního pracoviště a s hrozícími riziky
